

Прайс-лист (с 01.01.2019)

Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-3-С

| Модель | Цена, руб с НДС |
|--|-----------------|
| ТРМ-3-С-ЗТ-40 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 46700 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 54000 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 61300 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 65200 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 72600 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 89400 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 108300 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 113500 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-500 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 137400 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-630 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 141400 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-800 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 159700 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-1000 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 253700 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-1250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 285800 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-1600 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата) | 321000 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 47000 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 54900 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 64600 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 68500 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 77800 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 94500 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 118000 |
| ТРМ-3-С-ЗТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом) | 123200 |

| | |
|---|--------|
| ТРМ-3-С-РТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 57700 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 67000 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 70700 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 83300 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 100200 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 126400 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 131700 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 155600 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 224500 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 242900 |
| ТРМ-3-С-РТ-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом) | 336900 |